

HOJA TECNICA – PINTURA DE ACEITE LUZ

SEPTIEMBRE 2020 – EDICION I – COD 01-01000-415263

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PINTURA DE ACEITE LUZ, es un recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas de alto brillo, colores vivos y excelente adherencia. Es una pintura de alta calidad que proporciona protección y belleza a la superficie.

2. USOS

Para aplicaciones en estructuras metálicas de hierro, acero, aluminio, galvanizado, etc. de uso arquitectónico, tipo DTM o preparado, madera, superficies de concreto, mampostería, etc

3. VENTAJAS

- Excelente poder cubriente
- Amplia gama de colores
- Alta protección y dureza
- Protección por barrera contra la corrosión.
- Fácil de Aplicar.
- Alto brillo
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.
- Gran resistencia a la abrasión.

4. DATOS TECNICOS

- Densidad: 3.7 – 3.9 Kg/gl
- Viscosidad: 115 - 120 KU
- Secado al tacto: 2 – 3 hrs (8 mils)
- Secado total: 24 hrs
- Tipo de Acabado: Brillante
- Solidos por peso: 24 -26 % +/- 1
- Rendimiento: 35 - 40 m2 / 1 mils

5. APLICACIÓN

Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar entre 4°C y 39°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos (Cepillo de alambre, lija, etc)
- Si la superficie se encuentra oxidada, debe de ser tratada con **OXICONTROL LUZ**, para la remoción del mismo.

Dilución y aplicación:

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con **THINNER KENDALL**, de máxima de 12.5 % (1/8 por galón) y 25% (1/4 por galón) para aplicación con pistola.

- Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.
- La superficie debe de estar en un rango de 4°C – 39°C de temperatura.
- Para la aplicación de una segunda mano, es recomendable esperar al menos 4 horas.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Las herramientas deben de ser limpiadas exhaustivamente con **THINNER KENDALL**.

7. LIMITACIONES

- Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc, la adherencia de la **PINTURA DE ACEITE LUZ** puede verse afectada.
- Se deben de utilizar las proporciones de dilución indicadas, para la aplicación correcta de sólidos en la capa de pintura.
- Se recomienda no utilizar otro tipo de solvente que no sea el indicado en esta TDS.
- La manipulación de las superficies pintadas, debe de hacerse 24 horas después de la aplicación para un secado total.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y jabón neutro. No deje que el producto se seque en la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al medico
- No provocar el vómito en caso de ingestión.
- En caso de mareos, náuseas o dolor de cabeza, debido a la exposición de vapores del producto, traslade a la persona afectada al aire libre.
- No utilizar herramienta que puedan generar algún tipo de chispa.
- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase.

9. ALMACENAJE

- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.



**2ª Avenida 3-53 Zona 6,
Los Álamos, San Miguel Petapa
PBX 6628 2500**