# **HOJA TECNICA – LATEX KENDALL CRIL**

SEPTIEMBRE 2020 - EDICION I - COD 12-00000-46083

### 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LATEX KENDALL CRIL, está elaborada con materias primas y pigmentos de última generación para uso en interiores y exteriores en una gran variedad de colores en acabado mate.

#### 2. USOS

Para aplicaciones en concreto, fibrocemento, ladrillo, block, cartón, piedra, tabla-yeso, madera, etc

### 3. VENTAJAS

- Antihongos
- Excelente poder cubriente
- Lavable
- Amplia gama de colores
- Alta adherencia, protección y dureza
- Fácil de Aplicar
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.

# 4. DATOS TECNICOS

Densidad: 5.0 – 5.2 Kg/gl
Viscosidad: 100 - 105 KU
Secado al tacto: 1 hr (8 mils)

2 – 3 hr retoque

Secado total: 24 hrsBrillo: Mate

Solidos por peso: 49 – 51% +/- 1
Solidos volumen: 38 – 40% +/- 1
Rendimiento: 28 - 30 m2 / 1 mils

# 5. APLICACIÓN

# Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar entre 4°C y 39°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos (Cepillo de alambre, lija, etc)

## Dilución y aplicación:

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con agua limpia de máxima de 12.5 % (1/8 por galón).

- Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.
- La superficie debe de estar en un rango de 4°C 39°C de temperatura.
- Para la aplicación de una segunda mano, es recomendable esperar de 2 a 3 horas.
- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua.

#### 6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

 Las herramientas únicamente requieren una limpieza de rutina con agua y jabón.

#### 7. LIMITACIONES

 Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido,

- etc, la adherencia puede verse afectada.
- Se deben de utilizar las proporciones de dilución indicadas, para la aplicación correcta de sólidos en la capa de pintura.
- La manipulación de las superficies pintadas, debe de hacerse 24 horas después de la aplicación para un secado total.

## 8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y jabón neutro. No deje que el producto se seque en la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al medico.
- No provocar el vómito en caso de ingestión.
- En caso de mareos, náuseas o dolor de cabeza, debido a la exposición de vapores del producto, traslade a la persona afectada al aire libre.
- No utilizar herramienta que puedan generar algún tipo de chispa.
- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase.

## 9. ALMACENAJE

 Manténgase en un lugar fresCo y seco, protegido de la luz solar directa.



2ª Avenida 3-53 Zona 6, Los Álamos, San Miguel Petapa PBX 6628 2500