

HOJA TECNICA – LATEX SOL

SEPTIEMBRE 2020 – EDICION I – COD 23-00000-46964

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATEX SOL, es una pintura formulada a base de resinas acrílicas, de acabado mate y colores vivos para uso en interiores.

2. USOS

Para aplicaciones en concreto, fibrocemento, ladrillo, block, cartón, piedra, tabla-yeso, madera, etc

3. VENTAJAS

- Excelente poder cubriente
- Amplia gama de colores
- Alta adherencia, protección y dureza
- Fácil de Aplicar
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.

4. DATOS TECNICOS

- Densidad: 4.9 – 5.1 Kg/gl
- Viscosidad: 105 - 110 KU
- Secado al tacto: 1 hr (8 mils)
2 – 3 hr retoque
- Secado total: 24 hrs
- Brillo: Mate
- Solidos por peso: 33 – 35% +/- 1
- Solidos volumen: 22 – 24% +/- 1
- Rendimiento: 24 – 26 m² / 1 mils

5. APLICACIÓN

Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar entre 4°C y 39°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos (Cepillo de alambre, lija, etc)

Dilución y aplicación:

Agite bien la pintura antes de aplicar. Pinturas Latex Sol está diseñada lista para aplicar, por lo que no es necesaria ni recomendada su dilución.

Puede ser aplicada con brocha, rodillo o pistola de aire. Para colores más vivos, se recomienda su aplicación sobre una superficie blanca. De ser necesaria una segunda mano, se debe de esperar al menos 1 hora antes de la aplicación.

- Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.
- La superficie debe de estar en un rango de 4°C – 39°C de temperatura.
- Para la aplicación de una segunda mano, es recomendable esperar de 2 a 3 horas.
- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Las herramientas únicamente requieren una limpieza de rutina con agua y jabón.

7. LIMITACIONES

- Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, óxido, etc, la adherencia puede verse afectada.
- La manipulación de las superficies pintadas, debe de hacerse 24 horas después de la aplicación para un secado total.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y jabón neutro. No deje que el producto se seque en la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al médico.
- No provocar el vómito en caso de ingestión.
- En caso de mareos, náuseas o dolor de cabeza, debido a la exposición de vapores del producto, traslade a la persona afectada al aire libre.
- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase.

9. ALMACENAJE

- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.



**2ª Avenida 3-53 Zona 6,
Los Álamos, San Miguel Petapa
PBX 6628 2500**